


Obr. 14. Svalovaci holič 8



vříame až po vyzkoušení polohy při sestavení butanového rozvodu na přístrojové desce. Těsnění 3.9 a 3.10 vysoustružíme z vulkanfíbru.

Při sestavování nejprve sejmeme z propanbutanového ventilu 3.14 ovládací knoflík a demontujeme hřidelku; konec hřidelky na soustruhu osadíme na ø 6 v délce 8 mm a celý ventil opět smonтуjeme. Na osazený konec psk připojíme ovládací šípku 3.25. Pak ventil pomocí redukce 3.7 přes těsnění 3.9 a 3.13 sešroubujeme se solenoidovým ventilem 3.15 tak,

aby šípka označující směr průtoku směřovala k propanbutanovému ventilu. Na druhou stranu solenoidového ventilu našroubujeme další díly a provizorně sestavíme také hlavici 3.1 se základní deskou 3.2. Nyní určíme potřebnou délku spojovací trubičky 3.5, kterou vytvárujeme a zapájíme jedním koncem do mezikroužku 3.4 a druhým koncem do hlavice 3.1. Po dohotovení a konečných úpravách sestavíme butanový rozvod definitivně včetně převlečné maticy 3.11 a nástavce 3.12; oba díly použijeme z koupené

P8 hadice. Sestavený butanový rozvod nasadíme na šrouby 3.20 připevněné na přístrojové desce 14 a zajistíme maticemi 3.22 s podložkami 3.23. Ověříme polohu závitů M4 v držáku 3.8; dohotovený držák potom přitáhneme na přístrojovou desku šroubem 3.21, jehož přečnívkající konec zapilujeme.

Průtokoměr 4

Z organického skla zhotovíme základní díl 4.1. Obvod opracujeme na rozměry podle obr. 12 včetně sražení hran $5 \times 45^\circ$. Naznačíme osy otvori.

vývrtáme \varnothing 5,1 se zahľoubením \varnothing 7,1. Pak z horní plochy prodlouženým vrtákem \varnothing 3,7 vyvrtáme dlouhý otvor až do \varnothing 7,1 v dolní části. Potom pomocí ručního kutelevového výstružníku \varnothing 4 (1:50; ČSN 22 1469) stružíme za stálého máčení emulzi podélny kuželový otvor na celou délku výstružníku. (Naše bude využívat pouze krátký čtyřhran pro vrstidlo.) Do kuželového otvoru vložíme kuličku 4,3 a překontrolujeme, zda nikde nezadřívá. Nakonec vyfúzíme závit M6 a celý obvod přeleštíme, aby díl byl dobře průhledný.

Šroubení 4,2 vysoustružíme podle obr. 12 a vyvrtáme otvor \varnothing 1,5. Těsnění 4,4, 4,5 a 4,6 vyskneme z novoplastu. Na klidový papír narýsueme stupnice 4,7. Bude mít sedm délky po deseti milimetrech; očíslováme ji protipotem. Ve stupnici vystříhneme otvory \varnothing 7,5 pro šroubení, položíme ji (nápisy dolů) na základní díl.

Do základního dílu 4,1 nasadíme pět podložek 4,5 šroubení 4,2 (musíme dát pozor, aby otvory \varnothing 1,5 ve šroubení měly správnou polohu) a dotáhneme matice 4,10. Horní otvor zaslepíme šroubem 4,8.

Průtokomér připevníme na panel 14 pomocí podložek 4,11 a matice 4,9. Podle množství využívaných plnů stoupá či klesá kulička v průtokoměru a její poloha je tedy měřítkem průtoku.

Jistění tlaku 5

Těleso jističe 5,1 vysoustružíme podle obr. 13 včetně oboustranného zahľoubení \varnothing 42 do hloubky 1. Zfrézueme plošky, prorýsujeme a vyvrtáme všechny otvory včetně závitů a spojovacích otvorů \varnothing 2 (pozor, dva otvory ústí vpravo a jeden vlevo). Dále vysoustružíme přírubu 5,2, prorýsujeme a vyvrtáme \varnothing X \varnothing 3,2 a 1X \varnothing 3.

Membrány 5,3 použijeme z pokojového termostatu. Opatrně je změsíme tak, aby krajní vlna mimo přesahovala kroužek 5,8; do stíedu membrány připejme šroubek 5,4, který vysoustružíme celý hotov. Držák 5,5 vyrobíme z mosazného pásku. Narýsueme osy otvorů, vyvrtáme a vypilujeme šestihran podle manometru 5,16. Matice 5,6 soustružíme celé hotově. Na plech 1,5 mm tlustý narýsueme rozvinutý tvar držáku 5,7, vyfúzíme, vypilujeme, vyvrtáme a ohneme tvar podle obr. 13.

Pak již na těleso 5,1 ustavíme membrány 5,3 s kroužky 5,8 a stejném je přitáhneme pomocí přírub 5,2. Postupně našroubujeme manometr s upevněným držákem 5,5 (pozor na dodržení polohy držáku proti

Rozložka materiálu

Č.	Součást	ks	Materiál	Rozměr (mm)
2	SLUČOVACÍ DÍL			
2.1	Těleso ventila	1	skalický polyamid	\varnothing 90–36
2.2	Těleso přívuku	1	alkalicíký polyamid	\varnothing 90–47
2.3	Mezikruží	1	PMMA	\varnothing 56–17
2.4	Dno s ventilem	1	PVC	56x56x10
2.5	Trubka	1	měd	TR \varnothing 40x1–115
2.6	Příruba	1	PVC, novodur	10x \varnothing 88
2.7	Membrána	1	pryz	3X \varnothing 88
2.8	Nosník	1	dural	5X25X85
2.9	Šroub	1	mosaz	\varnothing 6–170
2.10	Plovák	4	ocel	P 0,3X180X90
2.11	Šroub	1	ČSN 02 1160	\varnothing M5X35 – upravit
2.12	Podložka	2	nerez, ocel	P 1X \varnothing 37
2.13	Podložka	1	ocel	P 3X \varnothing 35
2.14	Kuželka	1	ocel	\varnothing 15–25
2.15	Podložka	1	ocel	P 4X \varnothing 35
2.16	Podložka	1	ocel	P 4X \varnothing 30
2.17	Pružina	1	ocel	\varnothing 30/ \varnothing 24X37
2.18	Šroub	2	ocel	\varnothing 6–75
2.19	Těsnění	2	pryz	P 2X \varnothing 40,5
2.20	Držák	1	nerez	P 1X24X84
2.21	Přichytka	1	ocel	P 2X32X16
2.22	Těsnění	2	pryz	1X \varnothing 56
2.23	Držák	1	nerez	P 1X16X28
2.24	Tyčka	1	ocel	\varnothing 2–70
2.25	Podložka	1	nerez	19,5–1
2.26	Těsnění	1	pryz	\varnothing 20–2
2.27	Závěti	1	ocel	\varnothing 10
2.28	Filtr		Petex	\varnothing 39
2.29	Šroub (upravený)	1	ČSN 02 1101	M8x30
2.30	Šroub	6	ČSN 02 1131	M6x22
2.31	Šroub	4	ČSN 02 1151	M5x50
2.32	Šroub	3	ČSN 02 1151	M4x15
2.33	Šroub	4	ČSN 02 1146	M3x8
2.34	Šroub	2	ČSN 02 1146	M3x8
2.35	Šroub	2	ČSN 02 1131	M2x9
2.36	Matice	1	ČSN 02 1401	M8
2.37	Matice	6	ČSN 02 1603	M6 (nizká)
2.38	Matice	4	ČSN 02 1431	M6 (uzavřená)
2.39	Matice	2	ČSN 02 1401	M2
2.40	Matice	6	ČSN 02 1401	M4
2.41	Podložka	9	ČSN 02 1702	M6
2.42	Mikropínáč	1	typ B 593	20,5x7,5x16
1.13	Hadicový nástavec	4	mosaz	délka 33
1.14	Těsnění	4	polyetylén	\varnothing 12X2
3	BUTANOVÝ ROZVOD			
3.1	Hlavice	1	mosaz	\varnothing 24–15
3.2	Základové destičky	1	ocel	P 2X24X81
3.3	Trubička	2	ocel	TR \varnothing 10X2–38
3.4	Mezikruží	1	mosaz	\varnothing 20–5
3.5	Trubička	1	měd	TR \varnothing 2X0,5–100
3.6	Zátky	1	mosaz	6HR 19–16
3.7	Redukce	1	mosaz	6HR 19–22
3.8	Držák	1	ocel	P 3X12X18
3.9	Těsnění	3	vulkanit	\varnothing 19–1
3.10	Těsnění	1	vulkanit	\varnothing 8–2
3.11	Převléčka matice	1	přislušenství	hadice PB
3.12	Nástavec	1	přislušenství	hadice PB
3.13	Těsnění	1	přislušenství	ventilu PB
3.14	PB ventil	1	typ 2157	délka 71
3.15	Selenitový ventil	1	typ VPA 1404	220 V, 9 W
3.16	Manžeta	1	ČSN 02 9260	10X18
3.17	Butan-serosol	1	plyn	vodní objem 210 cm ³
3.18	Šroub	2	ČSN 02 1146	M4x8
3.19	Šroub	2	ČSN 02 1151	M4x8
3.20	Šroub	2	ČSN 02 1151	M5x50
3.21	Šroub	1	ČSN 02 1151	M4X7
3.22	Matice	4	ČSN 02 1401	M5
3.23	Podložka	2	ČSN 02 1702	\varnothing 5,3
3.24	Spinac péckový	1	typ 3232-0187	2 A, 250 V
3.25	Ovládací špíza	1	typ WF 24334	sedá
4	PRŮTOKOMĚR			
4.1	Základní díl	1	PMMA	40X15–110
4.2	Šroubení	2	mosaz	\varnothing 12–53
4.3	Kulička	1	sklo	\varnothing 3,8
4.4	Těsnění	2	novoplast	\varnothing 10–2

4.5	Těsnění	2	novoplast	ø 12-2
4.6	Těsnění	1	novoplast	ø 11-2
4.7	Stupnice	1	křídový papír	110x40
4.8	Sroub	1	ČSN 02 1131	M6X10
4.9	Matica	2	z vypínaců	M12X1
4.10	Matica uzavřená	2	mosaz	M5
4.11	Podložka	2	ČSN 02 1702	ø 13
4.12	Propisol			na stupnici
5	JISTĚNÍ TLAKU			
5.1	Těleso	1	PVC	ø 55-17
5.2	Prihrába	2	ocel	ø 55-3
5.3	Membrána	2	z pokojového	termostatu
5.4	Sroub	2	mosaz	ø 7-7
5.5	Držák	1	mosaz	P 2XB2X25
5.6	Matica	2	mosaz	GHR 5,5-6
5.7	Držák	2	ocel	P 1,5X35X30
5.8	Kroužek	2	ČSN 02 9281	36x3
5.9	Sroub	2	ČSN 02 1131	M3X5
5.10	Sroub s podložkou a maticí	6	ČSN 02 1131	M3X30
5.11	Sroub	4	ČSN 02 1131	M2X10
5.12	Sroub	2	ČSN 02 1131	M2,5X8
5.13	Sroub	2	ČSN 02 1151	M4X25
5.14	Matica	2	ČSN 02 1401	M4
5.15	Mikrospinací	2	B 593	20,5X7,5X16
5.16	Manometr	1	rozsah 0-250 kPa	ø 60,5
5.17	Kroužek	1	ČSN 02 9281	8X2
1.13	Nástavec	2	mosaz	délka 33
1.14	Těsnění	2	polyetylén	ø 12X2
6	POJISTKA PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ PLAMENE			
6.1	Spodní díl	1	mosaz	ø 45-25
6.2	Vrchní díl	1	mosaz	ø 45-25
6.3	Porézní destička	1	sintrovaná bronz	ø 24,8-4
6.4	Těsnění	1	pryz	ø 31/ø 19-1
6.5	Těsnění	1	pryz	ø 25/ø 19-1
6.6	Sroub	6	ČSN 02 1146	M4X15
6.7	Sroub	3	ČSN 02 1151	M4X12
7	ROZVOD PLYNU			
7.1	Vnitřní díl	1	mosaz	ø 5,5-52
7.2	Vnější díl	1	mosaz	ø 12-52
7.3	Hadic novoplast		druh 1128	ø 5/ø 8-4 m
7.4	Páskové spony	15	cyklopásky se sponou	
8	SVAROVACÍ HOŘÁK			
8.1	Těleso kohoutu	1	mosaz	ø 20-35
8.2	Pouzdře pojistky	1	mosaz	ø 20-35
8.3	Porézní destička	1	sintrovaná bronz	ø 15-4
8.4	Kuželka	1	mosaz	ø 10-40
8.5	Klíčka	1	dural	3X25-11
8.6	Podložka	1	mosaz	ø 11-3
8.7	Držadlo	1	dural	TR ø 23X1,5-126
8.8	Koncovka držadla	1	silic	ø 23-20
8.9	Těsnění	1	vulkanfil	ø 20/ø 16,5-1
8.10	Svařovací nástavec	1	mosaz	TR ø 8X1,5-130
8.11	Hubice ø 1,3	1	mosaz	GHR 12-40
8.12	Hubice ø 1	1	mosaz	GHR 12-37
8.13	Hubice ø 0,75	1	mosaz	GHR 12-30
8.14	Hubice ø 0,5	1	mosaz	GHR 12-28
8.15	Uzávěrná matica	1	mosaz	M5
8.16	Nýt	1	ČSN 02 2311	2X10
8.17	Hadice PB	1	pryz	ø 12-2000
		c. zboží 4317		

poloze číselníku manometru), nástavce 1.13 a 1.14 a konečně držáky mikrospinací 5.7. Seřízení matic 8.8 provedeme až při oživování přístroje. Na vnitřní stěnu přístrojové desky 14 přišroubujeme jistič tlaku pomocí držáku 5.5 na obou koncích vzdá mezi dvě matici 5.14. Polohu určíme tak, aby nástavce hadic směrovaly k ampermétru.

Pojistka proti zpětnému šlehnutí plamene 6

Spodní díl 6.1 i vrchní díl 6.2 vysoustružíme podle obr. 12, prorýsueme otvory, vyvrátáme a vyřezáme závity. Porézní destičku 6.3 vysoustružíme

ze spékanej bronzí; pokud se nám nepodaří sehnat spékana (sintrovana) bronz, můžeme destičku vyrobít z keramického filtru nejméně 10 mm tlustého. Pak musíme příslušně upravit rozměry spodního dílu. Těsnění 6.4 a 6.5 vykrojíme z pryzky 1 mm tlusté.

Pojistku sestavíme postupně podle obr. 12: před montáží čela obou těsnění slabé potřebme grafitem či moličkou a sešroubujeme. Smontovanou pojistku upevníme třemi šrouby 6.7 na vnitřní plochu pevné přístrojové desky 15.

Rozvod plynu 7

Vnitřní a vnější díl křídové rozbočky

7.1 a 7.2 vysoustružíme podle obr. 8 (viz U.S.S. č. 43). Ve vnějším dílu vytvářáme otvor ø 5,5 a oba díly ustanovíme do křídové polohy a spájíme. Pak provrtáme vnitřním dílem příčný otvor ø 2.

Svařovací hořák 8

Nejprve vysoustružíme podle obr. 14 těleso kohoutu 8.1. Vyfrézujeme křídové drážky a plošku šíře 11 odvrátáme a vystružíme kuželový otvor. Po zhotovení kuželky 8.4 oba díly do sebe zabrousíme brusnou pastou a zalapujeme.

Pouzdře pojistky 8.2 vysoustružíme a ve dně zahoubení ø 15H7 vyfrézujeme křídovou drážku. Porézní destičku 8.3 vysoustružíme podle obr. 14.

Kuželku 8.4 vysoustružíme také podle obr. 14, kužel licuje podle tělesa 8.1. Vyfrézujeme zářez šíře 3 a čtyřhran 5X5 a vytvářáme otvor pro nýtek. Kuželku zabrousíme a zalapujeme společně s tělesem a teprve po zabroušení provrtáme v kuželce otvor nejprve vrtáčkem ø 2 a pak po vymnutí z tělesa vrtáčkem ø 3 (pozor, je nutno dodržet polohu k drážce).

Tvar klíčky 8.5 vypilujeme; otvor překopírujeme dle kuželky. Podložku 8.6 vysoustružíme a vypilujeme čtyřhran 5X5. Držadlo 8.7 vyrobíme z trubky. Po zavornění na délku narysueme a vyvrtáme otvory ø 9 a ø 11.

Koncovku 8.8 vysoustružíme. Těsnění 8.9 vyskrememe z vulkanantu. Nástavec 8.10 zhotovíme z mosazné trubky, na jejíž oba konce vyřízneme závity M8X1; teprve pak opatrně ohneme tvar.

Svařovací hubice 8.11 až 8.14 vysoustružíme ze čtyřhranu OK 12; pro snazší vrtání průchozího otvoru nejprve odvrátáme vrtáčkem ø 2 z vnitřní strany.

Pak již můžeme hořák sestavit. Pomoci trmu ø 14,9 nalisujeme porézní destičku 8.3 do dna pouzdra 8.2 a pouzdro sešroubujeme s tělesem kohoutu 8.1. Na koncovku pouzdra 8.2 nasadíme PB hadici a spojení pojistíme páskou. Přes hadici převlékeme držadlo 8.7 s koncovkou 8.8 až na těleso kohoutu. Zalapovanou kuželku 8.4 snytujeme s klíčkou 8.5, kužel slabě namažeme vazelinou a nasadíme do tělesa kohoutu 8.1. Z druhé strany nasadíme podložku 8.6 a dotáhneme maticí 8.15. Konečně našroubujeme nástavnou trubku 8.10 (dodržíme polohu ohýbu proti kohoutku) a na její konec našroubujeme některou ze svařovacích hubic 8.11 až 8.14 vhodného průměru.

(Pokračování příště.)

ELEKTRICKÁ KYSLÍKOVODÍKOVÁ SVÁŘEČKA III

Přepínač 9

Destičku 9.1 uřízeme a opilujeme na rozmer 80x80. Navrtáme střed, narysujeme soustředné kružnice pro jednotlivé řady otvorů, kružnice rozdělíme na ohlové rozeče podle obr. 15 a ostatní otvory vyvrátáme.

Vedení osičky 9.2, držák kartáčů 9.3 i zajišťovací kroužek 9.4 vysoustružíme, narysujeme, vyvrátáme a výřezeme závity podle obr. 15. U osičky 9.5 zarovnáme oba konce na délku 60 mm.

Rozvinutý tvar kontaktů 9.6 narysujeme a pak vypilujeme. Vyvrátáme otvory a postupně ohneme podle obr. 15. Nejprve ohneme vnitřní kontakt 9.6a, dále ostatní tak, aby tvorby svažek — kartáč. Přečinující konce zarovnáme tak, aby všechny kontakty dosedaly zároveň. Stejně tak narysujeme a vypilujeme tvar středního dotyku 9.7; vyvrátáme otvory a srazíme hrany. Pro segment 9.8 narysujeme tvar kontaktů a osy otvorů, vyvrátáme a nastříháme tvar, srazíme hrany.

Při sestavení postupujeme tak, že na destičku 9.1 plnímujeme jednotlivé segmenty 9.8 pomocí dutých nýtků 9.16, střední dotyk 9.7 přisroubujeme spolu s vedením osičky 9.2 a na konci také plnímujeme. Hlavu šroubu 9.13 zploštíme až k závitu, ustanovíme do kolmé polohy a pojistíme maticí. Bude sloužit jako doraz, aby při přepínání jednotlivých poloh nebylo možno přejít z polohy 1 do polohy 23 přímo. Tim by kontakty jiskřily a opalovaly se. Sestavenou hřidelku 9.5 s kontakty 9.6 nasuneme do vedení osičky, předpružíme a z druhé strany nasuneme zajišťovací kroužek 9.4 a polohu zajištěme šroubkem 9.9. Ovládací žipku 9.15 nasadíme až při montáži celého přístroje. Při elektrickém zapojování je

třeba jednotlivé vodiče 19.1 připájet do otvorů dutých nýtků na vnějším průměru; přitom je nutné propojit vždy hlavici nýtku s kontaktem, aby byl přestup proudu dokonalý.

Termostat 10

Rameao 10.1, těleso 10.2 i pložku 10.3 vyfrézujeme či vypilujeme z tex-gumoidu, narysujeme otvory, vyvrátáme a výřezeme závity. Z vhodné bimetalové pojistiky 1 mm tlusté ustříhne me bimetal 10.4, opilujeme, vyvrátáme otvory, vyřízneme závit M3 a nastříhne me plech pro aretaci stavěcího šroubku 10.8. Pések 10.5 zhotovíme z koženého pásku, otvory vyskrememe.

Jednotlivé díly sešroubujeme podle obr. 18, připevníme mikrosplínka 10.11 a seřidíme tak, aby mikrosplínka vypinal při 40 °C. Při konečné montáži umístíme termostat do prostoru mezi oběma elektrolyzéry. Upevníme ho pomocí kožených pásků 10.5 připevněných pod svorníky 1.8 spodního elektrolyzéru.

Pro kontrolu pracovní teploty elektrolyzérů je možno také použít aparátu z pokojového termostatu, který je plněný éterem a je přesnější.

Usměrňovač 11

Chladiče 11.1 a 11.2 naležeme z hliníkového profilu, narysujeme a vyvrátáme otvory a výřezeme závity. Držák chladiče 11.3 a spojovací díl 11.4 ořezujeme na rozmyry podle obr. 18, pak narysujeme a vyvrátáme otvory a výřezeme závity.

Držák chladiče 11.3 přisroubujeme samostatně na vnitřní plochu přístrojové desky 14.

Hliníkové chladiče 11.1 a 11.2 se stavíme spolu s destičkami 11.4 z organického skla a sešroubujeme šrouby 11.7. Tim vznikne těleso usměrňovače, jehož jednotlivé díly

jsou od sebe izolované. Diodami 11.8 osadíme chladič až při elektrickém zapojení.

Relé s pojistkou 12


Z mosazného pásku ohneme podle obr. 12 (viz US 4.4) držák 12.1; narysujeme a vyvrátáme otvory. Do tohoto držáku našroubujeme pojistkový držák 12.3 díle připevníme obě relé 12.2 tak, aby pájecí vývody směrovaly vzhůru.

Celý držák nasuneme při konečné montáži na šroubky 12.5, které předem upevníme na přístrojovou desku 14 a dotáhneme maticemi 12.6.


Vodováha 13

Z krytu zásuvky 13.1 opatrně odstraníme dno — tím získáme průchozí otvor (obr. 17). Z druhé strany vyvrátáme do těla zásuvky čtyři otvory Ø 2,3 mm (pozor — neprovrtat) a vyřízneme závit M3 do dna. Do nich zašroubujeme šroubky 13.6, kterým předem odstraníme hlavy. Ze žlutého novoduru opracujeme odrazku 13.2, vyvrátáme čtyři otvory Ø 3,5 mm podle krytu 13.1. Z průhledného organického skla vysoustružíme průzor 13.3 tak, aby ho mohly zaslepit čelní plochu zásuvky. Čela přeložíme, aby byla dokonale průhledná. Libelu 13.4 použijeme ze staré vodováhy. Podle ní pak zhotovíme z mozaiky nebo z PVC držáčky 13.5 sloužící k připevnění libel do středu tělesa zásuvky.


Při sestavení nejprve zkusme upnout libelu do středu otvoru v zásuvece a vodováhu ustanovíme na panel již dokončené svářečky. Svářečku postavíme na vodorovnou desku a pomocí kontrolní vodováhy, kterou položíme na válec elektrolyzéru, kontrolujeme její správné nastavení. Nožičky skříňě přístroje musí být přitom zcela zašroubovány. Správná poloha elektro-






Obr. 15. Přepinač 9 i s detaily



Obr. 16. Termostat 10 a usměrňovač 11





lyzéru je ta, když pravé čelo je skloněné o 1° dolů oproti čelu levému. Při této nepatrné šikmé poloze ustanovíme vodováhu přístroje do středu kontrolního průzoru.

Přístrojová deska 14

Obvod desky pečlivě opracujeme, narýsujieme osy otvorů, vyvrtáme a vykroužíme všechny otvory a zhotovíme zašloubení (obr. 18). Do zašloubených otvorů našroubojeme šrouby pro píipevnění jednotlivých skupin, které z druhé strany zajistíme maticemi. Celou plochu přebrousíme, vyspravíme brusným tmelem a znova přebrousíme až je povrch dokonale hladký. Celé potom nastřikáme emalem C 2018 — odstín světle modrý. Po dokonalem zaschnutí popíšeme propisotem potřebná označení (obr. 19) a nakonec opatrně přestříkáme nitrolakem.

Přístrojová deska pevná 15

Obvod desky opracujeme, narýsujieme a vyvrtáme otvory, ustanovíme do sestavené skříně 16 a vyvrtáme otvory pro píipevnění. Při povrchové úpravě postupujeme stejně jako u přístrojové desky 14.

Skříň 16

Nastřiháme rozvinutý tvar bočnic 16.1 a 16.2, vystříhneme rohy, ohne-

me okraje a rohy svaříme. Svary začistíme, celé prorýsujeme a vyvrtáme otvory podle obr. 20. Dále nastřiháme rozvinutý tvar horního i spodního dílu 16.3 a 16.4, vyvrtáme a konce široké 248 mm nalicujeme do hotových bočnic. Uhélník 16.5 ulížneme na délku, opilujeme sražení a vyvrtáme otvory pro sešroubování. Přichytka 16.10 stočíme z ocelového pásku širokého 10 mm do tvaru podle obr. 19 a vyvrtáme otvor. Nakonec vysoustržíme nožičku 16.11.

Jednotlivé stěny skříně dohotovíme a sestavíme, naznačíme a svrtáme spojovací otvory a sešroubojeme podle obr. 19 šrouby 16.15 s podložkami 16.17 a maticemi 16.16. Píipevníme závěs 16.7, zadní díl 16.8 a držadlo 16.9. Provizorně píipevníme přístrojovou desku 14 a podle ni ustanovíme polohu uhélníku 16.6, který přivrtáme, přišroubojeme a vypilujeme do něj záfez pro západku zámku. Na pravé přední straně svrtáme otvory pro přístrojovou desku 15. Po smonování celé skříně jednotlivé díly opět demontujeme a povrchové upravíme. Skříň nastřikáme emalem C 2018 — odstín oranžový. Po dokonalem zaschnutí vše definitivně smontujeme.

Zámek 17

Pro pěkný vzhled celého přístroje umístíme patentní zámek 17.1 do krytu 17.2, který použijeme z ovládacího typu 236. Zámek přichytíme šrouby 17.3 mezi matice 17.4, jež jsou připraveny k přístrojové desce.

Přived elektického proudu 18

provedeme kabelem 18.1 a vidlicí 18.2. Do přístroje prochází kabel přes průchodku 18.3 a proti výtržení je zajištěn přichytkou 18.4. Kabel vede do hlavního spinače 21. Přístroj je nutno řádně ukotvit a provést ochranu nulování podle ČSN 34 1010.

Rozvod elektického proudu 19



je nutno provést svědomitě podle schématu elektrického zapojení (obr. 21). Vodiče, které spojují přepínač 9 s elektrolyzérem 1a (viz obr. 22) navléčeme do izolační trubičky 19.10, jak je patrné z fotografie.

Ovládání 20

Tlačítkový ovladač stop 20.1 umístíme vpravo a start 20.2 vlevo na přístrojové desce. Na každý ovladač nasadíme objímku 20.3 se žárovkou 20.7, spojový díl 20.5 a spinaci jednotku 20.4. Na ovladač 20.2 umístíme ještě přes spojovací díl 20.6 transformátor 20.6.



Vlevo elektické propojení elektrolyzéru s přepínačem, vpravo svíčka ze zadu



Obr. 15. Přistávací deska pevná 14 a pevná 15



Obr. 19. Označení přístrojových desek

14

15

Hlavní spinač 21

připevníme do horního otvoru přístrojové desky nad zámek. Kabel 18.1

vedeme ke spinači kabelovými přichytkami 15.5. Svorky přívodu el. proudu na hlavním spinači zakrytujeme.

abychom zabránili úrazu elektrickým proudem.

Ampérmetr 22

přichytíme na vnitřní stranu přístrojové desky pomocí stranových držáků.

Pojistka 23

Spodek pojistky 23.1 upevníme mezi podložky a matice na šrouby 23.4, které předem připevníme na přístrojovou desku 14.

UVEDENÍ DO CHODU


Po propojení jednotlivých prvků podle schématu zapojení a opětovné kontrole můžeme začít přístroj seřizovat.

Nejprve ustavíme svářečku do vodorovné polohy pomocí stavitelných nožiček; polohu zkontrolujeme vodováhou 13. Oba elektrolyzery otočíme po naplnění elektrolytem do pracovní polohy. Přepínač 9 nastavíme na stupeň 1. Spinač sycení ponecháme vypnutý, regulaci sycení uzavřenou, bombičku s butanem nenasadíme.


Vidlice 18.2 zapojíme do elektrické sítě a zapneme hlavní spinač 21. Okamžitě se má rozsvítit červená kontrolka STOP. Zmáčkneme zelené tlačítko START, to se rozsvítí a tlačítko STOP zhasne. Ampérmetr neukazuje téměř žádný odběr. Přepínačem 9 otáčíme na vyšší stupně a kontrolujeme zvyšující se odběr proudu. Nastavíme zatím na 3 A a sledujeme manometr a průtokoměr. Nyní musíme nastavit výstupní tlak vyvýjených plynů. Ten seřídíme pomocí šroubu na

Rozpiska materiálu

Č.	Součást	ks	Materiál	Rozměr (mm)
9	PŘEPÍNAČ			
9.1	Základní destička	1	textgumoid	2X80X80
9.2	Vedení osičky	1	textgumoid	ø 26-14
9.3	Držák kartáče	1	textgumoid	ø 22-10
9.4	Zajíždovací kroužek	1	textgumoid	ø 22-7
9.5	Osička	1	tlaková ocel	ø 6-60
9.6	Kartáčový kontakt	5	bronz	P 0,5X64X22
9.7	Dotyk střední	1	bronz	P 0,5X58X40
9.8	Segment	23	bronz	P 0,5X17X7
9.9	Šroub	2	ČSN 02 1131	M4X10
9.10	Šroub	2	ČSN 02 1131	M3X10
9.11	Šroub	3	ČSN 02 1131	M3X15
9.12	Šroub	4	ČSN 02 1151	M3X30
9.13	Šroub	1	ČSN 02 1131	M3X5
9.14	Malice	13	ČSN 02 1401	M3
9.15	Ovládací šípka	1	typ WF 243 34	šedá
9.16	Dutý nýt	47	ČSN 02 2378.10 ø 2X5	
10	TERMOSTAT			
10.1	Rameno	1	textgumoid	3X89X25
10.2	Táleso	1	textgumoid	8X25X10
10.3	Phložka	2	textgumoid	3X25X8
10.4	Bimetal	1	dvojkov	1X86X8
10.5	Pásek	2	kůže	80X25X1,5
10.6	Šroub	2	ČSN 02 1131	M3X25
10.7	Šroub	2	ČSN 02 1131	M4X10
10.8	Šroub	1	ČSN 02 1101	M3X7
10.9	Šroub	2	ČSN 02 1131	M2X10
10.10	Matici	2	ČSN 02 1401	M3
10.11	Mikrospinač	1	B 593	20X15X8
10.12	Podložka	2	ČSN 02 1702	M3
11	USMĚRŇOVAČ			
11.1	Chladič	1	nitin	25X70-80
11.2	Chladič	2	nitin	25X70-36
11.3	Držák chladiče	1	textgumoid	48X35X16
11.4	Spojovací díl	2	PMMA	4X28X80
11.5	Šroub	2	ČSN 02 1151	M4X15
11.6	Šroub	2	ČSN 02 1131	M4X12
11.7	Šroub	8	ČSN 02 1131	M3X10
11.8	Diody	4	KY 712	10 A



Obr. 21. Schéma elektrického zapojení



vrcholu sloučeného dílu 2. Tlak nastavíme na hodnotu 100 kPa na manometru. Při tomto tlaku bude elektrolyza probíhat. Po dosažení tohoto tlaku se bude otvírat přetlakový ventil, což nám potvídí i manometrem. Dále ucpeme prstem výstup plynu z přístroje a sledujeme tlak na manometru. Jistič tlaku 5.15b seřídíme tak, aby při tlaku 110 kPa mikrospinač vypnul. Druhý jistič 5.15a nastavíme na vypnutí při tlaku 80 až 90 kPa. Po nastavení obou mikrospinací zajistíme polohu seřizovacích matic barvou. Těsnost plynového potrubí přezkoušíme pomocí mydlové vody a štětečku. Nikdy nepoužíváme otevřený oheň.

Znovu ucpeme výstup na pojistce 6 a necháme vystoupit vyvijecí tlak, až jistič 5.15b přeruší přívod proudu; tlak plynu odpustíme a kontrolujeme, zda jistič opět sepne. V případě že ne, musíme najít příčinu poruchy a odstranit ji dřív, než přístroj znova

zapneme. Při zapnuté svířečce a vypnutém jističi 5.15b svítí obě kontrolky START i STOP společně. Přístroj vypneme tlačítkem STOP.

Dále vyzkoušíme funkci termostatu, který je nastaven na vypnutí při 40°C . Opětne zapnutí je možné až při poklesu teploty elektrolyzérů.

Je také nutné vyzkoušet funkci plováku ve sloučeném dílu 2. Plovák zabraňuje vniknutí elektrolytu (louhu) do rozvodu plynu při prudké elektrolyze. Protože však čerstvě připravený elektrolyt začne při prvním zapojení elektrického proudu na elektrody značně pěnit (což velmi brzy ustane), nesmíme hned napoprve pustit svířečku na plný výkon. Přepínač 9 tedy dáme asi na pět až patnáct minut do takové polohy, aby proud neprestoupil ani 2 A, a pozorně sledujeme stav pěnění; teprve potom zkoušíme povolnou přidávat na přepínači 9 výšší stupeň. Funkci plováku vyzkoušíme

při maximální hladině elektrolytu v elektrolyzérech a při přepínání za-pnutém na maximální výkon (stupeň 23). Pozorujeme, zda v průhledné komoře plováku začne stoupat hladina a zvedat plovák. Po jeho nadzvědnutí se musí vypnout mikrospinač a přerušit přívod elektrického proudu. Přístroj odpojíme ze sítě a vypouštěcím šroubem odpustíme přebytečný elektrolyt do připravené nádobky. Kontrolu několikrát opakujeme, až elektrolyt již neprotéká. Při této práci je nezbytné používat ochranné rukavice a brýle. Jinak hrozí nebezpečí poškození. Při této příležitosti důrazně upozorňujeme, že při jakékoli manipulaci v přístroji je nutné svířečku odpojit ze sítě; nestačí jen vypnout hlavní spínač.

Po selzení všech prvků přístroje napojíme hořák 8 na pojistku 6. Pokud jsme zhodovili obě pojistky podle návodu, není nezbytné nutné je ještě

zkoušet přes vodní předlohu. Vyzkoušíme-li je i tak, nic nezkažíme, jde přece o naši bezpečnost. Pokud jsme je ale zhotovili jinak, je zkouška přes vodní předlohu nezbytná. Po ověření bezvadné funkce obou pojistek můžeme hořák zapálit. Nejprve ale překontrolujeme, zda přístroj vypne při uzavření kohoutu hořáku a znova zapne při jeho otevření.

Nasadíme trysku $\varnothing 0,75$ mm, přístroj zapneme, přepínačem nastavíme odběr proudu na 3 A a po stoupnutí tlaku vycházejícího plynu zapálíme. Vzniklý plamen je nevýrazný. Zkusíme přiblížit plamen k tenkému plechu: plamen ho rychle propálí. Po několika pokusech zjistíme, že s tímto plamenem nelze svářovat.


Zavřeme tedy kohout, plamen zhasne a svářečka ihned vypne. Vypneme hlavni spinač 21, do přístroje nasadíme bombičku s butanem a přístrojovou desku uzavřeme. Regulační ventil sycení je stále uzavřen. Znovu uvedeme přístroj do chodu a po dosažení tlaku plynu zapálíme hořák a zapneme spinač sycení, načež uslyšíme cvaknutí solenoidový ventil. Regulačním sycením otevříme zvolna ventil 3.14 a pozorujeme, jak se jádro plamene začíná krásně zbarovat do světle modrého kuželu. Jakmile se tento kužel začne prodlužovat, přestaneme přidávat butan a přistoupíme ke sváření. Zpočátku to patrně moc dobře nepůjde, neboť s kyslikovodíkovým plamenem se svářuje jinak, než s klasickým plamenem kyslíkoacetylenovým. Musíme si tedy vyzkoušet ovládání a regulaci přístroje. Brzo si však na něj zvykneme a práce nám půjde dobré.

Máme-li při sváření různě tlustý materiál, můžeme pracovat bez přerušování s pomocníkem; ten na nás pokyn ovládá přepínač a tím plynu zvětšuje či změnuje velikost plamene.

Přístroj můžeme také použít na řezání ocelového materiálu za použití přídavné kyslikové lahve a upraveného řezacího hořáku.

Závěrem několik poznámek k možnosti zvýšit výkon svářečky:

Nejvyšší výkon v zapojení dle návodu dosáhneme tehdy, když je přepínač na stupni 23 a odběr proudu je 10 A. Z toho je patrné, že zbylé 44 články při maximálním výkonu vůbec nepracují. Proto je možno výkon zvýšit tím, že sílové napětí 220 V zvýšíme pomocí přídavného transformátoru o 60 V na maximálně 280 V. Vyšší napětí již použít nemůžeme; to proto, abychom mohli svářečku ještě ředit



Obr. 22. Schéma propojení elektrolyzéru a přepínače

12	RELÉ S POJISTKOU			
12.1	Držák	1	mosaz	P 2X104X25
12.2	Relé	2	typ RP 90	220 V ~
12.3	Pojistkový držák	1	typ T4	ø 18
12.4	Šroub	4	ČSN 02 1131	M2X12
12.5	Šroub	2	ČSN 02 1151	M3X12
12.6	Matici	4	ČSN 02 1401	M3
12.7	Pojistka	1	typ 048 A	0,1 A
13	VODOVÁHA			
13.1	Kryt zásuvky	1	typ 5517	
13.2	Odrážka	1	PVC žlutý	72X72X2
13.3	Průzor	1	PMMA	ø 39X5
13.4	Libela	1	sklo	ø 7,4X52
13.5	Držák libely	2	PVC, mosaz	34X9
13.6	Šroub	4	ČSN 02 1131	M3X26
13.7	Matici	6	ČSN 02 1401	M3
13.8	Podložka	4	ČSN 02 1702	M3
14	PŘÍSTROJOVÁ DESKA	1	dural	4X500X340
15	PŘÍSTROJOVÁ DESKA			
15.1	PĚVNÁ	1	dural	4X340X130
15.2	Šroub	8	ČSN 02 1151	M3X10
15.3	Matici	8	ČSN 02 1401	M3
15.4	Podložka	8	ČSN 02 1702	M3
16	SKŘÍŇ			
16.1	Bočnice levá	1	ocel	P 1X370X280
16.2	Bočnice pravá	1	ocel	P 1X370X280
16.3	Spodní díl	1	ocelový plech	P 1X830X280
16.4	Vrchní díl	1	ocelový plech	P 1X830X280
16.5	Uhelník nerovnoramenný	1	ocel	L 30X15X2-630
16.6	Uhelník rovnoramenný	1	ocel	L 20X20X2-340
16.7	Klavírový závěs	1		340X15
16.8	Zadní díl	1	ocelový plech děrovány	P 1X830X340
16.9	Držadlo	2	hliník	
16.10	Příchytká	3	ocelový plech	P 1X10X60
16.11	Nožnice	4	dural	6HR 24X30
16.12	Šroub	4	ČSN 02 1101	M8X30
16.13	Podložka	4	ocel	ø 25/ø 8,5-1
16.14	Matici	4	ČSN 02 1403	M8 nízké
16.15	Spojovací šroub	50	ČSN 02 1146	M4
16.16	Spojovací matici	50	ČSN 02 1401	M4
16.17	Podložka	50	ČSN 02 1702	M4
16.18	Šroub	20	ČSN 02 1151	M3X6
16.19	Matici	16	ČSN 02 1401	M3
16.20	Podložka	16	ČSN 02 1702	M3

18.21	Šroub	5	ČSN 02 1151	M3x8
18.22	Propisot		arch č. 292	4,5–1 list
18.23	Propisot		arch č. 295	13–1 list
18.24	Email nitro		C 2018	7400 oranž. 0,5 kg
18.25	Email		C 2018	4085 světle modrá 0,5 kg
18.26	Brusný tmel		O 5004	0,5 kg
18.27	Nitrolak		C 1100	0,25 kg
17	ZÁMEK			
17.1	Zámek vložkový	1	nábytkový vrchní 65x50x8 – ø 23	
17.2	Kryt zámku	1	z typu 236	ø 30
17.3	Šroub	4	ČSN 02 1151	M3x20
17.4	Maticce	12	ČSN 02 1401	M3
17.5	Podložka	8	ČSN 02 1702	M3
18	PRIVOD ELEKTŘINY			
18.1	Vodič		ČSN 34 7440	LYS 3x1,5–3 m
18.2	Vidlice	1	typ 5421-10	250 V; 10 A
18.3	Průchodka	1	guma	ø 20/ø 14/ø 10
18.4	Příchytky	1		
19	ROZVOOD EL. PRODU			
19.1	Vodičové lanko		vodič SY	1,5 mm ² – 20 m
19.2	Vodičový drát			ø 1; 0,75 mm ² – 5 m
19.3	Pájecí očka	26	mosaz	ø 4,3/1,5 mm ²
19.4	Vodičový drát			ø 1,4/1,5 mm ² – 2 m
19.5	Kabelové příchytky	2	typ 6516	norma TP
19.6	Šroub	2	ČSN 02 1151	M4x15
19.7	Maticce	4	ČSN 02 1401	M4
19.8	Podložky	4	ČSN 02 1702	M4
19.9	Rozlamovací svorkovnice		2,5 mm ² CuAl	250 V; 4 pole
19.10	Izolační trubička		ČSN 34 6551	ø 30x0,5–0,5 m
20	OVLADÁNÍ			
20.1	Tlačítkový ovladač	1	T6C se signálkou	STOP červená
20.2	Tlačítkový ovladač	1	T6C se signálkou	START zelená
20.3	Objímka pro žárovku	2	typ BA 9s	
20.4	Spinaci jednotka	2	T6	
20.5	Spojový díl	3	T6	
20.6	Transformátor	1	Tr2	220/24 V; 2 VA
20.7	Žárovka	2	E10	24 V; 1 W
21	Hlavní spinaci	1	typ 236 Du 20	ø 30 2/0
22	Ampérmetr	1	typ FP 80	0–12 A
23	PØJISTKA			
23.1	Spodek záv. pojistky	1	typ 2112–30	E 27
23.2	Hlavice záv. pojistky	1	typ 2310–10	
23.3	Vymezovací kroužek	1	typ 2511–10 E	
23.4	Šroub	2	ČSN 02 1151	M4x20
23.5	Maticce	4	ČSN 02 1401	M4
23.6	Podložka	4	ČSN 02 1702	M4
23.7	Pojistková vložka	1	typ 2410–10	10 A; 500 V

a také vzhledem k použitým diodám K 712.

Potřebné přídavné napětí výhodně získáme ze svířecího transformátoru, který mává asi 60 V. Při použití jiného transformátoru je třeba si uvědomit, že musí snést zatížení 10 A (výkon 600 W). Připojení přídavného transformátoru je vyznačeno na schématu. Při jeho zapojení je ale nutno přerušit spojení mezi svorkami. Nejlepše je svorky přemostit zástrčkou, která při normálním provozu svorky spojuje. Před připojením transformátoru zástrčku vyměníme a tím spojení přerušíme. Ostatní prvky přilstroje nemůžeme zvýšeným napětím zatížovat. Relé, malé trafo, solenoidový ventil a kontroly bychom spálili. Zvýšeným napětím zvýšíme výkon tak, že můžeme svařet ocel tl. 3 mm, popřípadě i tlustší, jde-li o drobné díly.

Výkon svářečky lze ještě zvýšit také tím, že zlepšíme kvalitu plynu – dokonalé ho využijeme. K tomu nám poslouží Silikagel (vyrábí Spolana Netratovice, závod Velvary). Tento přípravek má velkou životnost i absorpcní schopnost, můžeme s ním dosáhnout rosného bodu –50 °C. Nevhodnější je Silikagel obarvený modře pomocí chloridu kobaltnatého. Toto zbarvení slouží jako indikátor vlhkosti. Vlhnutím růžoví až červená a signalizuje tak nutnost regenerace. Ta se provádí při teplotě 180 až 200 °C asi dvě hodiny. Silikagel dobré jakosti pojme až 40 % vlhkosti.

JEŠTĚ KE KYSLÍKOVODÍKOVÉ SVÁŘEČCE

Svářečka, jejíž stavbu jsme postupně popsali v USS č. 43, 44 a 45 patří bezesporu k nejpozoruhodnějším konstrukcím, které jsme kdy uveřejnili. Autor i my jsme si ovšem vědomi, že tento typ svářečky umožňuje delší progresivní vývoj směrem jak ke zvýšení výkonu, tak i ke zdokonalení samého přístroje a jeho ovládání. Tím, že jsme konstrukci v jejím současném stavu uveřejnili, jsme však umožnili, aby se jejího dalšího vývoje zúčastnily tisíce kutilů, které konstrukce inspirovala k rozvinutí vlastního tvůrčího úsilí. Zprávy, které postupně dostaváme, jasné ukazují, že tento tisícový konstruktérský tým už začal produkovat nové nápady s využitím individuálních zkušeností a znalostí z mnoha oborů. Proto věříme, že po shromáždění a optimalizaci těchto individuálních zlepšení vznikne konstrukce, která v malovýrobních a kutilských podmínkách výhodně nahradí tradiční plynové svářovací soupravy. Miloslavu Zelinkovi pak patří nespomě zásluha, že k tomuto vývoji položil solidní základy a ukázal i některé principy řešení pro svářečky dalších generací.

Pro čtenáře i pro nás bylo velmi cenné, že s. Zelinka obětí rádi stovkám kutilů, kteří se na redakci obrátili. Získal tim mnoho poznatků o tom, co v návodu nebylo úplně jasné a na základě těchto poznatků napsal následující dodatek k publikovanému návodu. Napřed však ještě opravy chyb, které se v návodu vyskytly.

V článku 43: Na obr. 1 je nesprávně zakreslena vztažná čára pos. 5 — má vést k manometru. Mikrospinač 5.15a nekontroluje, ale při uzavření vývodu plynu na svářovacím hořáku se zvýší tlak v rozvodu na max. 90 kPa a přístroj se

ještě předtím, než doplním publikovaný návod dalšími podrobnostmi, chci se čtenářům omluvit za chybné tvrzení v USS č. 43 (str. 54), kde jsem doporučoval použít pojistky proti zpětnému šlehnutí plamene ze svářovací rukojeti U5P. V dubnu 1983 jsem měl možnost osobně se přesvědčit, že pojistka ze svářovací rukojeti U5P má stejně provedení jako pojistka PH2 (je pouze rozměrově menší). V obou pojistkách se však neneschází sintrovaný materiál, a proto jsou jako pojistky proti zpětnému šlehnutí plamene pro kyksíkovodíkový přístroj zcela nevhodné. Do určeného prostoru se však dá sintrovaný nebo keramický materiál vhodně umístit. Čtenářům se omlouvám za nesprávný údaj, který jsem

vypne. Naopak otevřeme-li na svářovacím hořáku vývod plynu, tlak v rozvodu poklesne a přes mikrospinač se přístroj opět zapne.

U dílu 1.13 (obr. 8, str. 56) je nutno zvětšit otvory pro vývody z elektrolyzéru na \varnothing 2,5 (místo \varnothing 2), protože těmito otvory prochází i elektrolyt (někdy).

Na str. 59 je chyběně uvedeno procento koncentrace elektrolytu. Rozpustime-li — jak je uvedeno — 2 kg KOH ve 3 l destilované vody, jde o roztok čtyřicetiprocentní. Tento roztok je již daleko za vrcholem vodivostní křivky, když vodivost elektrolytu opět klesá. To má podstatný vliv na zvýšený vývin obou plynů při nižším oteplování elektrolytu za stejnou jednotku elektrického výkonu. Dosáhne se tím vyšší produkce plynu na úkor oteplování elektrolytu. To má také při použití PVC kroužků zásadní význam.

V článku 44: Na str. 56 (sestava slučkovacího dílu, řaz B-B) jsou otvory pro přichycení tyčky 2.24 na mikrospinač zakresleny správně. V samotném tělese plováku 2.2 na str. 57 chyběně.

Na str. 57 není zakotována hloubka závitů u poz. 2.2, které je M5x17 mm.

Na str. 59 poz. 4.1 — spodní kuželový otvor — je chyběně okrouhlen \varnothing 3,7 mm. Správně má být uveden \varnothing 3,9 mm, jinak by se kulička zasekávala.

V rozpisce materiálu na str. 62 byla zaměněna číslo u poz. 2.9 šroub z mosazi — správně mají být uvedeny 4 kusy, u poz. 2.10 plovák z oceli — správně má být uveden 1 kus.

Za tyto nedostatky se čtenářům omlouváme. Redakce

převzal z knihy „Kvalifikační příručka svářeče plamenem a palicí“ autora R. Králeka. Na str. 158 uvedené příručky je napsáno, že zmíněná pojistka má sintrovaný materiál.

A nyní k jednotlivým konstrukčním dílům.

ELEKTROLYZÉRY

Elektrody. Navržená tloušťka ocelových elektrod 0,3 mm je optimální. Každá další desetina navíc představuje zvýšení hmotnosti asi o 1,2 kg. Další důvod pro dodržení této tloušťky materiálu je i ten, že elektrody by mely být poddajné, aby dobře stahovat s PVC kroužky a aby tak těsnost elektrolyzéru byla dokonala. Proto není možné použít na elektrody plech až 1 mm tlustý. Plech o tloušťce

0,4 až 0,5 mm by ještě mohl vyhovovat.

Ocelové nepokovené elektrody tloušťky 0,3 mm zhotovené z materiálu třídy 11 320 vydří při amatérském využití asi pět let. Sám je také používám. Po této době je nutné elektrolyzéry rozebrat, elektrody vyměnit, znova sestavit a naplnit čerstvým elektrolytem. To přišlo pro ty, kteří nemají možnost elektrody ponikovat. Ten, kdo bude přístroj používat často, by však elektrody měl ponikovat. Pojem často — znamená v průměru více než dvě hodiny měsíčně při zapojení na střední výkon.

Zivotnost elektrod ovlivňuje mimojiné i obsah chlóru ve vodě, zvolený druh materiálu a jiné faktory. Pro výro-

bu elektrod se zásadně nehodí měď, mosaz, hliník, bronz, zinek ap. Ani železo pro elektrody nemůže být téměř kovy pokoven. Jediným vhodným materiálem pro výrobu elektrod je tedy ocel (železo) a nikl. Vůbec nejlepší je jednostranně poniklovaná ocel s vrstvou niklu tlustou nejméně 20 mikronů, kde plus pól spojíme s poniklovanou stranou (tam se vyvíjí kyslík) a minus pól s ocelovou stranou (tam se vyvíjí vodík). Oboustranně poniklované elektrody také nejsou vhodné — po čase se na vodíkové straně začne nikl odslupovat, což může pak za následek postupné upcpávání průchozích kanálků a následnou havarii svářečky. Odloupnutý nikl může navíc způsobovat elektrické zkraty mezi sousedícími elektrodami, což může přivodit i výbuch.

Při nepokovených elektrodách nezáleží na tom, kde zapojíme plus nebo minus pól. Na pokovených elektrodách musíme uvedené zapojení dodržet.

Mnoho dotazů se týkalo způsobu, jak niklovat jednu stranu elektrody. Je samozřejmě možné natít jednu stranu ochranným lakem nebo barvou, opatřit voskem, tmelem ap. Jiným způsobem je spojení dvou plechů k sobě pomocí elektrické bodovačky (např. čtverce 125x125 mm, obdélníky 125x500 mm ap.). Spojovací body mohou být od sebe vzdáleny asi 5 cm. Spojení tedy nemusí být vodotěsné. Pak materiál pomědime a poté ponikujeme jako bychom měli jen jeden plech. Přitom niklovat není nutné tzv. lesklým niklem. Naopak, čím matnější a hrubší povrch dosáheme, tím lépe. Proto také elektrody neleštěme. Niklování nelze nahradit chromováním, doporučit nelze ani použití chemického přípravku Niklik K (poniklování elektrod by stalo asi 2000 Kč).

Pojem „hrubší povrch“ v tomto případě znamená, že elektrody po poniklování nemusí být lesklé jako zrcadlo, ale zcela postačuje matný povrch. Proto také poniklování provádíme bez leskutvarých případ. Tím se povrch zvětší proti geometrickému povrchu a to má příznivý vliv na vývinu plně. Samozřejmě, že povrch elektrod nemusí být hrubě poškrábán nebo mít rysky od rýsovací jehly atp.

Po poniklování odbrousimo spojovací body na elektrické brusce a plechy oddělime. Pak zhotovíme elektrody podle návodu.

Mnoho dotazů se týká možnosti použití nerezového materiálu třídy 17 na výrobu elektrod. Osobně mám velmi omezený přístup k tomuto mate-

riálu, a proto nemohu podat vyčerpávající odpověď. Přesto však mohu tvrdit, že pro výrobu elektrod jsou zcela nevhodné chromové materiály. Vhodně jsou chromnickové oceli, to jsou oceli, které mají číslo třídy vyšší než 17 240. Vyzkoušel jsem výborné vlastnosti materiálu třídy 17 241 a třídy 17 246. Elektrody zhotovené z tohoto materiálu jsou však drahé. Pokud jde o životnost, lze elektrody zhotovené z tohoto materiálu zařadit asi do prostřední mezi nepokovené a pokovené elektrody ocelové. Životnost elektrod vyrobených z plechu 0,3 mm tlustého poniklovaných vrstvou niklu 30 mikronů tlustou, je přes 1000 provozních hodin.

Kroužky. Trubka ČSN 64 3212 z PVC ø 110/ø 100 mm se nedá běžně koupit v Technomat. Dá se však získat třeba tak, že si řeknete o zbytky trubek, které vznikají při pokládání tohoto potrubí do země. Pro zhotovení kroužků širokých 7 mm stačí i nejmenší zbytky. Zejména vodohospodáři a plynáři tyto trubky používají.

Tenkostěnnou trubku tlustou asi 3 mm nedoporučuji použít pro provozní tlak 100 kPa. Tloušťka kroužků 7 mm uváděná v popisu není kritická. Lze se odklonit o ± 1 mm bez významných potíží.

Za nevhodnou považuji rovněž trubku z polyetylénem. Tento materiál má asi třikrát větší tepelnou roztažnost, i když tepelnou odolnost má větší. Kroužky ze silonu nebudou rovněž využívat. Při sestavě elektrolyzérů totiž není použito žádné lepidlo nebo tmel. Vždy samotné PVC se také používá na těsnění. Těsnosti se dosáhne zrcadlově lesklým povrchem kroužků — jejich bočním hranám a dokaňou hladkostí elektrod.

Po sestavení elektrolyzérů musíme měřením zjistit, zda mezi krajními elektrodami a svorníky není vodivé elektrické spojení. Jestliže ano, musíme odstranit příčinu.

Tlakovou zkoušku elektrolyzéru provedeme tlakem, který je dvakrát větší než tlak provozní — tedy 200 kPa. K tomu nejlépe posluží koupací vana, kterou naplníme vodou, položíme do ní elektrolyzér a plníme tlakovým vzduchem až do tlaku 200 kPa. Unikající mikroskopické bublinky nejsou na závadu, zaceli se postupně samy elektrolytem. Uchází-li vzdach ve větších bublinkách, musíme závadu odstranit. Někdy stačí více stáhnout svorníky, jindy musíme elektrolyzér rozebrat a vyměnit vadný kroužek nebo elektrodu.

Vzhledem k použitému materiálu (PVC) a k dovolenému maximálnímu ohřevu na 40 °C nemůžeme se svářecího pracovství — zejména v letním období — dlouhou dobu. Proto ten, kdo hodlá svářet delší dobu a nepřetržitě, použije větší elektrody tak, aby přečinivá kroužky; plocha, o kterou elektroda kroužky přečinivá, je chladiči plochou. Účinnost chlazení lze ještě zvýšit použitím ventilátoru.

K výrobě bočnic elektrolyzérů lze kromě PVC použít také silon nebo silamid. zadní bočnice 1.2 lze zhotovit i z textgumu. Izolační trubice 1.30 je tzv. bužírka.

Náplň. Místo hydroxidu draselného (KOH) lze použít hydroxid sodný (NaOH), ale jen 20 % roztok, protože je vodivitější. Má však vyšší tenzi páry.

SLUČOVACÍ DÍL

Na těleso ventilu 2.1 a plováku 2.2 můžeme místo alkalickeho polyamidu (ČSN 64 3610) použít i silon nebo silamid.

Trubku 2.5 je možné zhotovit i z ocelové nebo nerezové trubky.

Petex je netkaná textilie. Je to vláknitý umělý materiál, který se dává pod linoleum a koberec. Pro svářecího stačí 0,25 m (1 m stojí 19 Kčs). Do trubky 2.5 přidejte asi 80 kroužků z Petexu.

Různá těsnění se dají snadno zhotovit z vyfázených umělých nádob apod. Ty jsou vyrobeny převážně z polyetylénu.

Vypouštění elektrolytu z plovákové komory se dělá přiležitostně. To jen když se elektrolyt v plovákové komoře nahromadí. Hodně záleží na tom, jak s přístrojem zacházíme.

Přetlakový ventil má svůj význam, neboť zajistuje vyšší účinnost elektrolyzy a také částečně omezuje vniknutí elektrolytu do rozvadu. I když některé kutilové zvoly trochu jiné provedení, než které nabízíme já, přetlakový ventil by však z konstrukce vypustit nemohl.

BUTANOVÝ ROZVOD

Solenoidový ventil 3.15 typu VPA 1404 se již nevyrábí. Lze ho však nahradit jakýmkoli jiným menším typem na napětí 220 V a jmenovitý tlak nejméně 500 kPa. Doporučuji např. typ 2 VE 4D — 220 V. Přechody a redukce si pak každý musí přizpůsobit použitému typu solenoidového ventili.

Propan-butanolový ventil 3.14 typu 2157 by měl být běžně ke koupi v prodejnách železářství. Používá se k 1 a 2 kg lahvičkám na PB a stojí 42 Kčs.

Z dopisu čtenářů vyplývá, že by svářecího některé raději využívali k vysokému výkonu. V tom případě použita aerosolová nádobka na butan nestaci

a relativně brzo „zmrzne“. Proto sváříme-li tlustší materiály (nebo slabší, ale po delší dobou), použijeme buď větší nádobu na butan s dvojnásobným obsahem plynu (180 g), nebo větší tlakovou nádobu na propan-butan. Hmotnost náplně plynu v těchto nádobách je 0,38; 1; 2; 10 a 33 kg.

Zcela jiné řešení, než které bylo publikováno ve sbornicích USS, je použít rukojeti k autogennímu sváření se dvěma hadicemi; jednou hadici vedeme plyn — kyslík s vodíkem a druhou butan nebo propan-butan (viz schéma). Toto řešení částečně zjednoduší svářecího, protože odpadá soleniodový ventil a další problémy s tím spojené. Výhoda tohoto řešení je i v tom, že plyn se přidává přetlakem přes redukční ventil a svářecí tak má možnost měnit mísení poměr přímo na rukojeti hořáku, kde si může nastavit jak neutrální, tak i redukční či oxidační plamen.

Ve schématu značí 10 přívod elektrického proudu do elektrolyzéru 1, kde se vytváří kyslík a vodík. Ten se přivádí společně první hadici 2 do rukojeti 3 svářovacího hořáku a prvním regulačním kolečkem 4 se vpouští nebo uzavírá vstupující plyn do hořáku 5. Tento plyn se obohacuje z tlakové nádoby 6 zkapalněným topným plynem butanem nebo propan-butanem přes redukční ventil 7 a druhou hadici 8 do rukojeti 3 svářovacího hořáku, kde se druhým regulačním kolečkem 9 nastavuje optimální poměr mísení plynů, vhodný k různým svářecíkým a podobným pracím. Je také bezpodminečně nutné zaředit za držadlo svářovacího hořáku pojistku proti zpětnému šlehnutí plamene 11. Tuto pojistku můžeme umístit buď za držadlo rukojeti svářovacího hořáku, nebo využíjet prostor, kde byl původně injektor, který nyní nepotřebujeme, a místo toho tam vložíme sintrovány nebo keramický materiál.


V této souvislosti chci také upozornit, že do hliníkových nádobek nelze přepouštět propan-butan, ale jen butan, který má menší tlak při dané teplotě.

PRŮTOKOMĚR

Kuličku 4.3 do průtokoměru ø 3,8 mm lze nahradit některým vhodným korálkem nebo našivací perlou, kterým ucpeme otvory. V nouzi lze použít i kuličku z ložiska. Ta ovšem nebude mít tak velký rozptyl.

JÍSTĚNÍ TLAKU

Nehůří se shání membrána 5.3. V popisu jsem měl na mysli pokojový termostat Regent, který vyráběly Tlakové plynáry Užin. Nyní se již nevyrábí.



b). Membrány lze rovněž získat z různých krabicových aneroidů atp.

POJISTKA PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNU PLAMENE

Upozorňuji, že pojistka PH2 určená mezi tlakové hadice acetylenu je zcela nevhodná, a tedy nepoužitelná! Při pečlivém provedení pojistiky podle návodu ve sborníku je bezpečnost zaručena. Je ovšem nutné zvolit správný druh sintrovaného materiálu. Pojistku nelze zhotovit z jemného keramického prášku nebo skeletné vaty stařené do trubičky, ani jiné podobné varianty. Jedinou vhodnou nahradou za sintrovany materiál je brusný kotouček například ze stopkové brusky, nejméně 10 mm tlustý. Brusné tělesko by mělo jít po zhotovení pojistiky bez zvlášť velkého odporu profouknout ústy. Tato tak zvaná suchá pojistka při pečlivém provedení velmi úspěšně nahrazuje ještě dnes používané vodní předlohy, které jsou větší a těžší a se kterými je také větší práce při obsluze.

RŮZNÉ

Pryžová těsnění použitá k různým účelům v konstrukci svářecího nemají plátěnou vložku.

Ovládací šípka typu WF 24 334 se dá běžně koupit v prodejně s radio-součástkami.

Při vrtání otvůrku u hubic 8.11 až 8.14 jsem použil malých vrtáček.

Nádoba na silikagel má mít obsah 0,5 l, má být aspoň částečně průhledná a umisťuje se mezi vývod plynu a držadlo svářovacího hořáku.

Tyristorová regulace výkonu. Vše má své výhody a nevýhody. Při použití zařízení klasického provedení se pořuha i pro neodborníka nestane problémem. Mnozí raději zvolí přepínač (spolehlivější řešení), jiní regulaci tyristorovou. Zminím se v krátkosti o řízení tyristorovém. Při tomto řízení doporučuji změnit počet článků v elektrolyzéru na celkových 115. Zapojení lze provést řadou způsobů.

K řízení tyristorů a triaků se dá velmi úspěšně použít integrovaný obvod MAA 436 nebo řízení s použitím diaku. Čtenáře, kteří se chtějí blíže seznámit s touto regulací, odkazují na knihu P. Holuba a J. Žíky: Praktická zapojení polovodičových diod a tyristorů a knihu J. Bérma: Integrované obvody a co s nimi.

Literatura. Nakonec bych chtěl ještě všem zájemcům o stavbu svářecího doporučit, aby si přečetli dvě knížky:

Regner, A.: Technické elektrochemie I., Praha, ACADEMIA — nakladatelství ČSAV 1967.

Kříšák, R.: Kvalifikační příručka svářecí a paliče. Praha, Práce 1977.

MILOSLAV ZELINKA